

(株)三好ゴルフ倶楽部

安全報告書

荘川高原スキー場

(2024 年度)

第2ペアリフト

第3ペアリフト

## 1. スキー場ご利用の皆様へ

当スキー場は、経営理念の第一に、総てに優先して、安全・安心を掲げ、法令の厳守とともに、安全輸送に努めております。

本報告書は、鉄道事業に基づき、輸送の安全確保のための取り組みや、安全の実態について、広くご理解いただくために公表するものです。

皆様の声を輸送の安全に役立てたく、積極的な意見を頂戴いただければ幸いです。

(株) 三好ゴルフ倶楽部 (荘川高原スキー場)  
社長 滝 茂夫

## 2. 基本方針と安全目標

### 1. 基本方針

当スキー場は、「安全基本方針」を次のように掲げ、社長以下職員に周知徹底しております。

- (1) 一致協力して輸送の安全確保に努めること。
- (2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規定（本規定を含む。以下「法令等」という。）をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
- (3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
- (4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取扱いをすること。
- (5) 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとること。
- (6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
- (7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に取り組むよう努めること。

### 2. 安全目標

当スキー場の経営理念は、総てに優先して安全・安心・無事故です。索道事故及びインシデントを発生させないことが、スキー場の目標です。今後も、毎日の点検で事故の芽を未然に防ぐよう取り組んでいきます。

### 3. 事故等の発生状況とその再発防止措置


- (1) 索道事故及びインシデント〔事故の兆候〕  
令和5年度、索道運転事故は発生していません。
- (2) 災害（地震や暴風雨、豪雨）  
令和5年度、災害による運転停止はありませんでした。
- (3) 行政指導等  
令和5年度、行政指導等はありませんでした。

### 4. 輸送の安全確保のための取り組み

- (1) 教育・訓練  
当スキー場では、事故等を想定した救助訓練を、リフトにおいて毎年行っております。
- (2) 事故防止委員会  
当スキー場では、営業期間中、毎年1回、事故防止委員会を開催し、安全統括管理者・索道技術管理者・索道技術管理員等が出席し、各索道の定期点検結果報告や事故、トラブルの再発防止対策等について会議をし、事故を未然に防ぐ努力をしています。
- (3) 安全のための投資  
令和6年 12月現在までの整備
  1. 第2ペアリフトの整備・交換
    - ・鋼索交換
    - ・油圧緊張装置ヒーター交換
    - ・油圧緊張装置交換
    - ・減速機オーバーホール、原動滑車軸・ゴムライナー交換
    - ・ユニバーサルジョイント交換
    - ・折り返し滑車軸交換
    - ・モーター・制御盤の交換
  2. 第3ペアリフト（現在休止中）

その他、第2ペアリフトの握索機分解整備や滑車交換、油補充なども毎年行っております。（第3ペアリフトは現在休止中です。）

**【安全確保に関する体制図】**



**社 長**

輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う

**安全統括管理者**

安全最優先の輸送業務の実施及び管理部門の統括管理  
職員に対する関係法令の厳守と安全第一の意識の徹底  
輸送業務の実施及び管理体制の整備、改善  
経営の責任者に対する職務上の必要な具申

**索道技術管理者**

索道の運転の管理  
索道施設の保守の管理  
係員の教育訓練の実施

**索道技術管理員**

個別の索道の運転の管理  
個別の索道施設の保守の管理

6. 当スキー場の安全への取り組みに対するご意見がありましたらご連絡ください。

荘川高原スキー場

T E L        05769-2-2222

F A X        05769-2-2225